



## Elektrická požární signalizace

## TLON Manager kit 5095

- Software & hardware pro vytváření a instalaci sítí TLON
- Síťová karta s USB rozhraním – pro snadné připojení k síti

### Obecně

Sítě TLON se používají v systémech EPS EBL512 a EBL512 G3. Každá ústředna v síti musí mít nejméně jednu síťovou kartu TLON 1590 / 5090. Viz Pokyny k projekci a instalaci odpovídajícího systému.

### TLON Manager kit 5095

Kit obsahuje:

- U10 USB síťová karta typu 75010R.
- Kabel k připojení sítě TLON (1,5 m).
- USB flash disk, obsahující:
  - Echelon LNS Server atd.
  - Program TLON Manager 2.0 pro PC
  - Dokumentace (Návod k obsluze).
- USB prodlužovací kabel (0,6 m).
- Licence (pro 64 kreditů na PC).

### TLON Manager 2.0

TLON Manager 2.0 je počítačový program ve kterém se vytváří a instaluje TLON projekt do síťových prvků (karty, routery apod.). Program se rovněž využívá k údržbě sítě TLON.

K připojení k síti TLON se používá síťová karta s USB rozhraním.

TLON Manager 2.0 nahrazuje TLON Manager 1.X.

### Síťová karta s USB rozhraním

PC s TLON Managerem 2.0 se připojuje k systému EBL512 nebo EBL512 G3 pomocí síťové karty s USB rozhraním a kabelu k připojení sítě TLON. Mezi PC a síťovou kartou lze použít i USB prodlužovací kabel.

### Licence

Součástí dodávky TLON Manager kitu 5095 je licence s 64 kredity pro LNS zařízení.

Každá síťová karta TLON 1590 (p.c.b. č. 9302-xx) spotřebuje jeden kredit LNS zařízení. Oproti tomu nástupnická síťová karta TLON 5090 (p.c.b. č.  $\geq$  9310-xx) kredit nespotřebává. (Routery rovněž nespotebouvají žádné kredity LNS zařízení.)

Více kreditů LNS zařízení je možné dodatečně doplnit.

### Návod k obsluze

Jak nainstalovat Echelon LNS Server a TLON Manager 2.0 je popsáno v Návodu k obsluze, rovněž tak i používání TLON Manageru 2.0, doplňování dalších kreditů LNS zařízení apod.

### Použití

TLON Manager kit 5095 je určen pro systémy EPS EBL512 a EBL512 G3, kde se používá nebo hodlá používat síť TLON.

### Distributor pro ČR a SR:

TeleLarm – security servis s.r.o., Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4

Návštěvní a korespondeční adresa: U Nadjezdu 185, 284 03 Kutná Hora

Tel/Fax: +420 327 312 749 • info@teelarm.cz • www.teelarm.cz

## Typová čísla

5095	TLON Manager kit.
5096	50 kreditů pro LNS zařízení



TLON Manager kit 5095: U10 USB síťová karta typu 75010R, kabel k připojení sítě TLON (1,5 m), USB flash disk a USB prodlužovací kabel (0,6 m)

Veškeré technické údaje a vlastnosti jsou předmětem změn bez předchozího oznámení vyplývajících z nepřetržitého vývoje a inovace.

Katalogový list	Datum vydání	Revize / datum revize
MEW5095	2011-02-09	- / -